УДК 541.13+11

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ГРАФИТА В ВОДЯНОМ ПАРЕ ИЛИ ВОЗДУХЕ

Н. М. Барбин^{1,2}, А. М. Кобелев¹, С. А. Титов¹, Д. И. Терентьев¹

 1 Уральский институт ГПС МЧС России, 620062 Екатеринбург, nmbarbin@mail.ru

²Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 620062 Екатеринбург

Проведен анализ распределения соединений плутония и америция в продуктах сгорания радиоактивного графита в водяном паре или воздухе. Исследование выполнялось методом термодинамического анализа с помощью программного комплекса TERRA в интервале температур 400÷3200 К. Установлено, что в водяном паре при температуре выше 900 К весь углерод переходит в газ, в воздухе температура его перехода составляет 1000 К. Превращение конденсированных соединений плутония в парообразные происходит в водяном паре при температуре выше 1800 К, а в воздухе — при 1700 К. Конденсированные соединения америция начинают переходить в парообразное состояние при температуре выше 2000 К, в воздухе температура их перехода равна 2200 К.

Ключевые слова: термодинамический анализ, актиниды, воздух, водяной пар, радиоактивный графит.

DOI 10.15372/FGV20220403

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день ядерная энергетика продвинулась далеко вперед, и будущее мировой экономики трудно представить без ее использования. В 32 странах мира эксплуатируется 190 атомных электростанций (АЭС) с 442 энергоблоками, суммарной электрической мощностью около 393 496 МВт. На данный момент 51 энергоблок находится в стадии строительства и 196 энергоблоков закрыто [1–4].

После вывода из эксплуатации энергоблоков, выработавших свои ресурсы, возникает проблема утилизации отработанных ядерных материалов, наибольший объем среди которых занимает радиоактивный графит. Общее количество облученного графита в мире составляет около 250 000 т [5].

Облученный радиоактивный графит несет потенциальную опасность здоровью людей и окружающей среде. Особо опасными радиоактивными веществами, присутствующими в реакторном графите, являются изотопы плутония и америция [5–11].

Предлагаются различные технологии переработки радиоактивного графита: термическая обработка до 1 400 °C; высокотемпературное окисление; кислотная обработка; промывка детергентами, расплавом солей; применение искровой эрозии; плазмификация; электрохимические методы; биологические методы [5]; переработка в кипящем слое, с помощью газового лазера, с помощью перегретого водяного пара [11].

По расчетам специалистов, применение технологии сжигания позволит уменьшить объемы радиоактивного графита на $\approx 98 \%$ [11].

Целью работы является определение состава летучих актинидов при сжигании радиоактивного графита в водяном паре или воздухе. Задачи работы: проведение термодинамического анализа, определение основных реакций, протекающих при горении радиоактивного графита, в котором содержатся актиниды плутония и америция в водяном паре или воздухе, расчет констант равновесия данных реакций.

Работа выполнена по плану НИР МЧС России.

[©] Барбин Н. М., Кобелев А. М., Титов С. А., Терентьев Д. И., 2022.

Существующие формы радионуклидов					
Радионуклид в графите	тип соединения в равновесной системе				
Водяной пар					
^{12}C , ^{14}C	$\begin{array}{c} CO_{(r)},CO_{2(r)},C_{(\kappa)},C_{(r)},C_{2}O_{(r)},C_{3}O_{2(r)},CH_{(r)},CH_{2(r)},CH_{3(r)},CH_{4(r)},C_{2}H_{(r)},\\ C_{2}H_{2(r)},C_{2}H_{4(r)},C_{2}H_{5(r)},C_{2}H_{6(r)},C_{3}H_{8(r)}.CHO_{(r)},CHO_{2(r)},CH_{2}O_{(r)},CH_{2}O_{2(r)},\\ CH_{3}O_{(r)},C_{2}H_{4}O_{2(r)},C_{3}H_{6}O_{(r)},ClCO_{(r)},CH_{3}Cl_{(r)},HClCO_{(r)},CO^{+},CO^{+}_{2},CHO^{+} \end{array}$				
^{241}Am , ^{243}Am	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$				
²³⁹ Pu, ²⁴⁰ Pu, ²⁴¹ Pu, ²⁴² Pu	$\label{eq:pu_relation} \boxed{\begin{array}{c} \operatorname{Pu}_{(r)}, \operatorname{PuO}_{(r)}, \operatorname{PuO}_{2(r)}, \operatorname{Pu}_{2}O_{3(\kappa)}, \operatorname{PuOCl}_{(\kappa)}, \operatorname{Pu}^{+}, \operatorname{PuO}^{+}, \operatorname{PuO}_{2}^{+}, \operatorname{PuH}_{2(\kappa)}, \\ \operatorname{PuH}_{3(\kappa)}, \operatorname{PuC}_{2(\kappa)}, \operatorname{PuCl}_{3(\kappa)}, \operatorname{PuCl}_{4(\kappa)}, \operatorname{PuO}_{4(\kappa)} \end{array}}$				
Воздух					
^{12}C , ^{14}C	$\begin{array}{c} C_{(\kappa)},C_{(r)},C_{2(r)},CO_{(r)},CO_{2(r)},C_2O_{(r)},CCl_{(r)},ClCO_{(r)},Cl_2CO_{(r)},\\ CN_{(r)},CN_{2(r)},N_2C_{(r)},NCN_{(r)},C_2N_{(r)},CNC_{(r)},C_2N_{2(r)},NCO_{(r)},ClCN_{(r)},CO^+,\\ CO_2^+,CN^- \end{array}$				
²⁴¹ Am, ²⁴³ Am	$\begin{array}{c} \mathrm{Am}_{(r)}, \mathrm{Am}O_{2(\kappa)}, \mathrm{Am}_{2}O_{3(\kappa)}, \mathrm{Am}O_{(\kappa)}, \mathrm{Am}_{2}C_{3(\kappa)}, \mathrm{Am}\mathrm{Cl}_{2(\kappa)}, \mathrm{Am}\mathrm{Cl}_{3(\kappa)}, \mathrm{Am}\mathrm{Cl}_{4(\kappa)}, \\ \mathrm{Am}\mathrm{OCl}_{(\kappa)} \end{array}$				
²³⁹ Pu, ²⁴⁰ Pu, ²⁴¹ Pu, ²⁴² Pu	$\begin{array}{c} \operatorname{Pu}_{(r)}, \operatorname{PuO}_{(r)}, \operatorname{PuO}_{(\kappa)}, \operatorname{PuO}_{2(r)}, \operatorname{Pu}_{2}O_{3(\kappa)}, \operatorname{PuOCl}_{(\kappa)}, \operatorname{Pu}^{+}, \operatorname{PuO}^{+}, \operatorname{PuO}_{2}^{+}, \operatorname{PuC}_{2(\kappa)}, \\ \operatorname{PuCl}_{3(\kappa)}, \operatorname{PuCl}_{4(\kappa)}, \operatorname{PuO}_{4(\kappa)} \end{array}$				

1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Исследования выполнены при использовании программного комплекса TERRA, который широко применяется в научной и производственной практике при изучении поведения сложных по химическому составу систем при повышенных температурах [12–15]. Расчеты проводились при постоянном давлении 0.1 МПа, температура системы изменялась от 400 до 3200 К с шагом 100 К. В расчетах учитывались компоненты с концентрацией не менее 10⁻¹⁰ моль/кг. Возможные химические соединения радиоактивных компонентов, необходимых для термодинамического моделирования, приведены в табл. 1. Их термодинамические свойства взяты из [16–19]. Исходная система для сжигания радиоактивного графита состоит из конденсированной и газовой фаз. Газовая фаза содержит водяной пар или воздух (состоящий из кислорода и азота). Конденсированная фаза представляет собой радиоактивный графит. Состав исходной системы приведен в табл. 2.

Исходный состав системы для сжигания радиоактивного графита в водяном паре или воздухе

Фаза	Фазовый состав	Содержание, % (мас.)	
Пар (90.0 %)	H_2O	100	
Возлух (90.0%)	O_2	23.1	
	N_2	76.9	
	С	99.99	
$V_{\text{output}} = (10.0)$	Cl	0.002	
Конденсированная (10.0 %)	Pu	0.00007	
	Am	0.000009	

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

2.1. Горение радиоактивного графита в водяном паре

Распределение углерода по равновесным фазам при нагревании радиоактивного графита в водяном паре представлено на рис. 1. В диапазоне температур 400÷900 К происходит окисление углерода с образованием диоксида

Таблица 1

углерода, метана и монооксида углерода. После сгорания углерода процессы протекают только в газовой фазе. С повышением температуры увеличивается содержание монооксида углерода, это связано с протеканием реакции в газовой фазе. Основным компонентом газовой фазы является монооксид углерода.

Распределение плутония по равновесным фазам при нагревании радиоактивного графита в водяном паре представлено на рис. 2. В температурном диапазоне $T = 400 \div 1800$ К весь плутоний находится в конденсированной фазе, в виде диоксида плутония. В диапазоне $T = 1800 \div 2000$ К наблюдается испарение диоксида плутония. Дальнейшее повышение температуры ведет к появлению в газовой фазе парообразного и ионизированного оксида плутония.

Распределение америция по равновесным фазам при нагревании радиоактивного графита в водяном паре представлено на рис. 3. До температуры 1 800 К америций присутствует в конденсированной фазе в виде диоксида америция. При $T = 1\,800 \div 2\,000$ К диоксид америция восстанавливается в водороде до оксида америция (III). В интервале $T = 2\,000 \div 2\,500$ К происходит испарение конденсированного оксида америция (III). В интервале $T = 2\,500 \div 3\,200$ К весь америций присутствует в виде пара.

2.2. Горение радиоактивного графита в воздухе

Распределение углерода по равновесным фазам при нагревании радиоактивного графита в воздухе представлено на рис. 4. В диапазоне $T = 400 \div 1000$ К происходит окисление углерода с образованием диоксида и монооксида углерода. При T > 1000 К процессы протекают только в газовой фазе. С повышением температуры увеличивается содержание монооксида углерода, что связано с протеканием реакции в газовой фазе. Основным компонентом газовой фазы является монооксид углерода.

Распределение плутония по равновесным фазам при нагревании радиоактивного графита в воздухе представлено на рис. 5. На участке $T = 400 \div 1\,300$ К конденсированный хлорид плутония (III) реагирует с диоксидом углерода с образованием конденсированного хлоридоксида плутония (III). При дальнейшем нагревании системы ($T = 1\,300 \div 1\,900$ К) конденсированные соединения плутония, преимущественно хлорид-оксид плутония, переходят в пар в виде диоксида плутония. Повышение температуры до 3 200 К ведет к появлению парообразного и ионизированного оксида плутония.

Распределение америция по равновесным фазам при нагревании радиоактивного графита в воздухе представлено на рис. 6. На участке $T = 400 \div 2\,000$ К америций в системе присутствует в виде конденсированного оксида америция (IV). При $T = 2\,000 \div 2\,200$ К конденсированный оксид америция (IV) разлагается, отщепляя кислород и переходя в оксид америция (III). Дальнейшее нагревание системы до 2 600 К приводит к термическому испарению конденсированного оксида америция (III). При $T > 2\,600$ К весь америций находится в парообразном состоянии.

По балансам распределения элементов по фазам и по составу паровой или газовой фазы (по наиболее значимым компонентам) были определены основные реакции (табл. 3).

На основании расчетов программы TERRA молярное содержание (моль/кг) всех соединений были переведено в молярные доли. По полученным значениям молярных долей были рассчитаны константы равновесия Kдля каждой реакции по формуле

$$K = ([C]^{c}[D]^{d}) / ([A]^{a}[B]^{b}),$$
(1)

где [A], [B], [C], [D] — равновесные молярные концентрации веществ, *a*, *b*, *c*, *d* — стехиометрические коэффициенты.

По полученным значениям констант равновесия и температурным интервалам, в которых возможно протекание предполагаемых реакций (ΔT), были построены зависимости $\ln K(1/T)$, которые затем были аппроксимированы прямой линией с применением метода наименьших квадратов. Константы равновесия реакций могут быть вычислены по формуле

$$K = 2.71^{(A+B/T)},$$
 (2)

где A, B — коэффициенты для расчета константы равновесия при любой температуре в выбранном диапазоне; значения $\Delta A, \Delta B$ показывают, насколько зависимость от обратной температуры близка к линейной зависимости.

Рассчитанные коэффициенты для расчета константы равновесия также приведены в табл. 3.

На рис. 7–13 представлены зависимости констант равновесия реакций от обратной температуры. Согласно приведенным рисункам



Рис. 1. Распределение углерода по равновесным фазам при нагревании радиоактивного графита в водяном паре

Рис. 4. Распределение углерода по равновесным фазам при нагревании радиоактивного графита в воздухе



Рис. 2. Распределение плутония по равновесным фазам при нагревании радиоактивного графита в водяном паре

Рис. 5. Распределение плутония по равновесным фазам при нагревании радиоактивного графита в воздухе:

Таблица З

Номер реакции	Реакция	$\Delta T, \mathrm{K}$	A	В	ΔA	ΔB	
	Во	одяной пар	·			·	
1	$C_{(\kappa)} + 2H_2O = CO_2 + 2H_2$	$400 \div 900$	10.75	-10143.41	0.25	149.06	
2	$2C_{(\kappa)} + 2H_2O = CH_4 + CO_2$	$400 \div 600$	0.73	-1667.73	0.05	24.88	
3	$C_{(\kappa)} + H_2O = CO + H_2$	$600 \div 800$	12.58	-13547.19	0.28	196.63	
4	$\mathrm{CH}_4 + \mathrm{H}_2\mathrm{O} = \mathrm{CO} + 3\mathrm{H}_2$	$600\div1000$	26.7	-23967.73	0.19	145.58	
5	$\mathrm{CH}_4 + 2\mathrm{H}_2\mathrm{O} = \mathrm{CO}_2 + 4\mathrm{H}_2$	$600 \div 800$	23.58	-20477.26	0.28	198.7	
6	$\mathrm{CO}_2 + \mathrm{CH}_4 = 2\mathrm{CO} + 2\mathrm{H}_2$	$800 \div 1000$	29.86	-27506.22	1.15	1 027.49	
7	$\mathrm{CO}_2 + \mathrm{H}_2 = \mathrm{CO} + 2\mathrm{H}_2\mathrm{O}$	$1000 \div 2600$	2.31	-4137.08	0.05	82.81	
8	$\mathrm{CO}_2 + \mathrm{H}_2\mathrm{O} = \mathrm{CO} + 2\mathrm{OH}$	$2600 \div 3200$	18.29	-44620.38	0.39	1 142.82	
9	$\mathrm{PuO}_{2(\kappa)}=\mathrm{PuO}_2$	$1700\div1900$	40.11	-105034.01	11.2	20101.83	
10	$PuO_2 = PuO + O$	$2000 \div 3200$	15.77	-71056.84	0.03	79.66	
11	$PuO_2 = PuO^+ + O^-$	$2000 \div 3200$	13.84	-118237.28	0.06	165.28	
12	$2AmO_{2(\kappa)} + H_2 = Am_2O_{3(\kappa)} + H_2O$	$1800\div 2000$	1 168.07	-2193569.16	145.66	275 990.8893	
13	$\mathrm{Am}_2\mathrm{O}_{3(\kappa)}+3\mathrm{H}_2=2\mathrm{Am}+3\mathrm{H}_2\mathrm{O}$	$2000 \div 2500$	15.08	-136694.79	5.88	13130.71	
Воздух							
14	$C_{(\kappa)} + O_2 = CO_2$	$400\div1000$	47.52	2121.49	2.63	1 602.48	
15	$2C_{(\kappa)} + O_2 = 2CO$	$600 \div 900$	71.93	-19994.38	0.55	405.19	
16	$2CO + O_2 = 2CO_2$	$900 \div 2000$	-19.7	66236.72	0.42	555.69	
17	$C_{(\kappa)} + CO_2 = 2CO$	$600\div1000$	21.37	-20784.64	0.03	22.1	
18	$CO_2 = CO + O$	$2300 \div 3600$	17.95	-63808.35	0.008	22.87	
19	$PuCl_{3(\kappa)} + CO_2 = PuOCl_{(\kappa)} + CO + 2Cl$	$700 \div 1300$	33.16	-67437	0.008	8.23	
20	$2PuOCl_{(\kappa)} + CO_2 = Pu_2O_{3(\kappa)} + 2Cl + CO$	$1500\div1800$	26.66	-82349	0.05	82.01	
21	$\mathrm{PuOCl}_{(\kappa)} + \mathrm{CO}_2 = \mathrm{PuO}_2 + \mathrm{CO} + \mathrm{Cl}$	$1600\div1900$	32.66	-105770	0.09	170.09	
22	$\mathrm{Pu}_2\mathrm{O}_{3(\kappa)} + \mathrm{CO}_2 = 2\mathrm{Pu}\mathrm{O}_2 + \mathrm{CO}$	$1800 \div 2000$	38.21	-128325	0.09	186.37	
23	$\mathrm{PuO}_{2(\kappa)}=\mathrm{PuO}_2$	$1900 \div 2100$	28.98	17349.9	2.02	4 048.63	
24	$PuO_2 = PuO^+ + O^-$	$2000 \div 3200$	14.97	-121973.89	0.002	6.04	
25	$PuO_2 = PuO + O$	$2000 \div 3200$	16.1369	-72247	0.007	17.7	
26	$4AmO_{2(\kappa)} = 2Am_2O_{3(\kappa)} + O_2$	$2000 \div 2200$	2609.32	-552396.98	1606.5	3365997	
27	$Am_2O_{3(\kappa)} = 2Am + 3O$	$2200\div 2600$	65.307	-330139	6.40228	15285.3	

Основные реакции и константы равновесия при горении радиоактивного графита в водяном паре или воздухе



Рис. 7. Зависимость константы равновесия реакций от 1/T при нагревании радиоактивного графита в водяном паре при $T = 400 \div 600$ К



Рис. 8. Зависимость константы равновесия реакций от 1/T при нагревании радиоактивного графита в водяном паре при $T = 600 \div 1000$ K:

 $\begin{array}{l} 1 - CH_4 + H_2O = CO + 3H_2; \ 2 - C_{(\kappa)} + 2H_2O = \\ CO_2 + 2H_2; \ 3 - CO_2 + CH_4 = 2CO + 2H_2; \ 4 - \\ CH_4 + 2H_2O = CO_2 + 4H_2; \ 5 - C_{(\kappa)} + H_2O = \\ CO + H_2; \ 6 - CH_4 + H_2O = CO + 3H_2 \end{array}$

повышение температуры системы радиоактивный графит — водяной пар ведет к изменению направления протекания реакций в сторону образования продуктов во всех реакциях. Повышение температуры системы радиоактивный графит — воздух ведет к изменению направления протекания реакций в сторону образования продуктов во всех реакциях, кроме 14, 16, 23.

В водяном паре протекало восемь реакций с участием углерода, три — с участием плутония, две — с участием америция. В воздухе проходило пять реакций с участием углерода, семь — с участием плутония, две — с участи-



Рис. 9. Зависимость константы равновесия реакций от 1/T при нагревании радиоактивного графита в водяном паре при $T = 1\,000 \div 2\,000$ К



Рис. 10. Зависимость константы равновесия реакций от 1/T при нагревании радиоактивного графита в водяном паре при $T = 2000 \div 3200$ K:

 $\begin{array}{l} 1 - {\rm CO}_2 + {\rm H}_2{\rm O} = {\rm CO} + 2{\rm OH}; \ 2 - {\rm CO}_2 + {\rm H}_2 = \\ {\rm CO} + 2{\rm H}_2{\rm O}; \ 3 - {\rm PuO}_2 = {\rm PuO} + {\rm O}; \ 4 - {\rm PuO}_2 = \\ {\rm PuO}^+ + {\rm O}^-; \ 5 - {\rm Am}_2{\rm O}_{3(\kappa)} + 3{\rm H}_2 = 2{\rm Am} + 3{\rm H}_2{\rm O} \end{array}$

ем америция. В различных средах для углерода и америция совпадающих реакций нет, для плутония совпадают реакции 9 и 23, 10 и 25, 11 и 24. Для плутония константы равновесия одинаковых реакций в водяном паре и воздухе различаются.

выводы

В работе проведен термодинамический расчет состава продуктов горения радиоактивного графита в водяном паре и воздухе. Приведены существующие формы радионуклидов,



Рис. 11. Зависимость константы равновесия реакций от 1/T при нагревании радиоактивного графита в воздухе при $T = 400 \div 1\,300$ K: $1 - 2CO + O_2 = 2CO_2; 2 - C_{(\kappa)} + O_2 = CO_2;$ $3 - 2C_{(\kappa)} + O_2 = 2CO; 4 - C_{(\kappa)} + CO_2 = 2CO;$ $5 - PuCl_{3(\kappa)} + CO_2 = PuOCl_{(\kappa)} + CO + 2Cl$



Рис. 12. Зависимость константы равновесия реакций от 1/T при нагревании радиоактивного графита в воздухе при $T = 1300 \div 2200$ K:

 $\begin{array}{l} 1 - \mathrm{PuO}_{2(\kappa)} = \mathrm{PuO}_{2}; \ 2 - 2\mathrm{CO} + \mathrm{O}_{2} = 2\mathrm{CO}_{2}; \\ 3 - \mathrm{PuO}_{2} = \mathrm{PuO} + \mathrm{O}; \ 4 - 2\mathrm{PuOCl}_{(\kappa)} + \mathrm{CO}_{2} = \\ \mathrm{Pu}_{2}\mathrm{O}_{3(\kappa)} + 2\mathrm{Cl} + \mathrm{CO}; \ 5 - \mathrm{PuOCl}_{(\kappa)} + \mathrm{CO}_{2} = \\ \mathrm{PuO}_{2} + \mathrm{CO} + \mathrm{Cl}; \ 6 - \mathrm{Pu}_{2}\mathrm{O}_{3(\kappa)} + \mathrm{CO}_{2} = 2\mathrm{PuO}_{2} + \\ \mathrm{CO}; \ 7 - \mathrm{PuO}_{2} = \mathrm{PuO}^{+} + \mathrm{O} \end{array}$

необходимых для термодинамического моделирования. Построены графические зависимости распределения углерода, плутония и америция по фазам во всем рассматриваемом диапазоне температур. Определены основные реакции, интервалы температур и константы равновесия для рассматриваемых актинидов.



Рис. 13. Зависимость константы равновесия реакций от 1/T при нагревании радиоактивного графита в воздухе при $T = 2200 \div 3200$ К:

 $\begin{array}{l} 1-{\rm CO}_2={\rm CO}+{\rm O};\,2-{\rm PuO}_2={\rm PuO}+{\rm O};\,3-{\rm PuO}_2={\rm PuO}^++{\rm O}^-;\,4-{\rm Am}_2{\rm O}_{3({\rm K})}=2{\rm Am}+3{\rm O};\\ 5-2{\rm Am}_2{\rm O}_{3({\rm K})}=4{\rm Am}+3{\rm O}_2 \end{array}$

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Nuclear Power Reactors in the World. https://www-pub.iaea.org/.
- 2. Росатом: Производство электроэнергии. http://www.rosatom.ru.
- 3. Титов С. А., Барбин Н. М., Кобелев А. М. Анализ аварийных ситуаций, связанных с пожарами на атомных электростанциях // Пожаровзрывобезопасность. — 2021. — Т. 30, № 5. — С. 66–75.
- Barbin N. M., Titov S. A., Kobelev A. M. Accidents that occurred at nuclear power plants in 1952–1972 // IOP Conf. Ser.: Earth and Environ. Sci. — 2021. — V. 666, N 2. — 022018. — DOI: 10.1088/1755-1315/666/2/022018.
- Dorofeev A. N., Komarov E. A., Zakharova E. V., Volkova A. G., Linge I. I., Utkin S. S., Ivanov A. Yu., Pavliuk A. O., Kotlyarevskij S. G. On reactor graphite disposal // Radioactive Waste. — 2019. — N 2 (7). — P. 14–23. — DOI: 10.25283/2587-9707-2019-2-18-30.
- Линге И. И., Абрамова А. А. Лучшие зарубежные практики вывода из эксплуатации ядерных установок и реабилитации загрязненных территорий. — М.: Госкорпорация «Росатом», 2017.
- Бекман И. Н. Плутоний. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2010.
- Бекман И. Н. Радиохимия. Том II. Радиоактивные элементы: учеб. пособие. — М.: Издатель Мархотин П. Ю., 2014.
- Баженов В. А., Булдаков Л. А., Василенко И. Я. Вредные химические вещества. — Л.: Химия, 1990.

- Скачек М. А. Радиоактивные компоненты АЭС: обращение, переработка, локализация: учеб. пособие для вузов. — М.: Изд. дом МЭИ, 2014.
- Цыганов А. А., Хвостов В. И., Комаров Е. А., Котляревский С. Г., Павлюк А. О., Шаманин И. В., Нестеров В. Н. Проблемы утилизации реакторного графита остановленных промышленных уран-графитовых реакторов // Изв. Томск. политехн. ун-та. — 2007. — Т. 310, вып. 2. — С. 94–98.
- Ватолин Н. А., Моисеев Г. К., Трусов Б. Г. Термодинамическое моделирование в высокотемпературных системах. — М.: Металлургия, 1994.
- Барбин Н. М., Кобелев А. М., Терентьев Д. И., Алексеев С. Г. Термодинамическое моделирование термических процессов с участием актинидов (U, Am, Pu) при нагреве радиоактивного графита в парах воды // Радиохимия. 2017. Т. 59, № 5. С. 445–448.
- 14. Белов Г. В. Термодинамическое моделирование: методы, алгоритмы, программы. М.: Науч. мир, 2002.

- 15. Белов Γ. В., Трусов Б. Γ. Термодинамическое моделирование химически реагирующих систем. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013.
- 16. **Термодинамические** свойства индивидуальных веществ. База данных Ивтантермо. http://www.chem.msu.su/rus/handbook/ivtan.
- Belov G. V., Dyachkov S. A., Levashov P. R., Lomonosov I. V., Minakov D. V., Morozov I. V., Sineva M. A., Smirnov V. N. The IVTANTHERMO-Online database for thermodynamic properties of individual substances // J. Phys.: Conf. Ser. 2018. V. 946 012120. DOI: 10.1088/1742-6596/946/1/012120.
- 18. Электронный справочник «Термодинамические свойства индивидуальных веществ». http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/2/OIVT/ IVTANThermo/Rus/index.htm#open1.
- Dorofeeva O., Novikov V. P., Neumann D. B. NIST-JANAF thermochemical tables.
 I. Ten organic molecules related to atmospheric chemistry // J. Phys. Chem. Ref. Data. 2001. V. 30, N 2. P. 475–513. DOI: 10.1063/1.1364518.

Поступила в редакцию 24.01.2022. После доработки 08.02.2022. Принята к публикации 28.02.2022.